Brünierung

Brünierung

Schwarze Schutzschicht auf (meist eisenhaltigen) Metallen.

Durch Behandlung mit sauren oder alkalischen Lösungen entstehen schwarze Oxidschichten. Die Oberflächenbehandlung ist weitgehend abriebfest und bietet einen geringen Korrosionsschutz, welcher durch eine weitere Behandlung mit Öl oder Fett verbessert werden kann.