

# Eloxierung

Eloxierung

Oberflächenveredelung von Aluminium.

*Elektrolytische Oxidierung von Aluminium* (darum auch: "Eloxal").

Nach der Grundreinigung (Entfernen von Schmutz und der natürlichen Oxidschicht) wird zunächst der Farbstoff aufgebracht. Danach erfolgt das Verdichten und Schließen der Poren im Wasser- oder Dampfbad.

Je nach Verwendung wird die Eloxalschicht mehr oder weniger stark aufgebracht.