

neue Munition (SSW-Patronen mit 450bar)

neue Munition (SSW-Patronen mit 450bar)

Bis Anfang der 1990er Jahre durften die Patronen für SSW bis zu 600 bar aufbringen. Danach kamen nur noch Patronen mit maximal 450bar in den Verkehr.

Dies ist auch der Grund, warum ältere SSW-Pistolen oftmals Zuführungsstörungen haben: weil der Druck der neuen Patronen den Verschluss nicht mehr richtig repetieren lässt.

Abhilfe kann eine verkürzte oder ausgetauschte Vorholfeder bringen oder der Einsatz einer Staudruck erhöhenden Einschraubhülse (-> [Madenschraube](#)).