

Stove Pipe

Stove Pipe

Als *stove pipe* (engl. "Ofenrohr") bezeichnet man eine Funktionsstörung, bei der sich eine Patrone zwischen Patronenlager und Verschluss verklemmt.

Dies kann beim Zuführen der Patrone, als auch beim Auswurf der Patronenhülse passieren.

Problembehebung:

- Überprüfung aller Teile (insb. Auszieher und Ausstoßer)
- Munition anderer Anbieter probieren/ verwenden
- Kürzen oder Wechseln der Vorholfeder
- bei älteren SSW: Erhöhung des Staudrucks durch Anbringen einer Laufverengung (z.B. modifizierte Madenschraube)